


常见问题库 — 自动抓点设置

Mastercam软件的2D线框作图，支持多个自动抓点选项。可以非常方便地捕捉直线的端点、中点，圆弧的圆心、象限点，以及多个图素的交点等。

1. 在绘图区上方的悬浮工具栏，打开【选择设置】。




2. 在弹出的【选择】选项卡中，勾选不同的自动抓点选项，见下图。



3. 如要捕捉一个圆的四个象限点，可以勾选。



鼠标放在圆的象限点位置，即可高亮显示。



了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN